

ПАСПОРТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Кропивницького будівельного фахового коледжу

Заклад освіти

Адреса: м. Кропивницький,

вул. Андрія Матвієнка, 2-Б

Кропивницький 2023

ПАСПОРТ
закладу фахової передвищої освіти
Кропивницький будівельний фаховий коледж
(повне найменування закладу освіти)

I. Паспортні дані

- 1.1. Адреса, телефон закладу освіти:** вулиця Андрія Матвієнка, 2-Б, т. 0522248963, krbudivcolledge@ukr.net, <https://www.kbk.kr.ua/>
- 1.2. Код ЄДРПОУ:** 01242900
- 1.3. Відомча приналежність закладу:** Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки КОВА
- 1.4. Керівник закладу освіти:** Інна Анатоліївна Чернишова

II. Загальні положення

- 2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:** прилегла територія закладу освіти
- 2.2. Кількість будівель:** 4
- 2.3. Потужність закладу освіти:** 600
- 2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування:** медична сестра закладу освіти, сімейні лікарі, відповідно до укладених декларацій, невідкладна допомога за телефоном 103.
- 2.5. Укомплектованість кадрами:** укомплектовано на 100%
- 2.6. Кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі:** 664

III. Земельна ділянка

- 3.1. Місце розташування:** вулиця Андрія Матвієнка, 2-Б (площа Дружби народів, 2)
- 3.2. Площа земельної ділянки:** 12045,4 м²
- 3.3. Відстань до автомагістралі:** 50 м
- 3.4. Огородження території:** огорожена частково
- 3.5. Благоустрій території:** задовільний
- 3.6. Зв'язок зон між собою та будівлями:** задовільний
- 3.7. У навчально-виробничій зоні розташовані:** квітники, газони, дерева
- 3.8. У спортивній зоні розташовані:** спортивний майданчик, який потребує капітального ремонту
- 3.9. У господарській зоні розташовані:** господарський блок, сміттєві баки
- 3.10. Площа озеленення території (%):** озеленена на 80%
- Наявні проблеми:** необхідність ремонту спортивного майданчика та асфальтування проїжджої частини.

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

- 4.1. Типи забудови:** капітальний

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: навчальний корпус – 3;
навчально – виробничий - 2

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: централізоване водопостачання

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: централізована система каналізування

4.5. Забезпеченість системою опалення: централізоване тепlopостачання

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): у рік введення в експлуатацію будівлі - 1968

б) Типи, моделі, потужність котлів: 0

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено на 90%

Наявні проблеми: забезпечення системою оповіщення другий поверх навчально – виробничого корпусу

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа всіх будівель, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Загальна площа всіх будівель	Загальна площа навчально виробничих корпусів	Загальна площа для професійно – теоретичної підготовки (м2)	Загальна площа для професійно – практичної підготовки (м2)
1	8983,88	5286,85	3436,44	1850,41

б) Площа навчальних аудиторій, площа на одного зо, середня наповнюваність:

№ з/п	Кількість приміщення професійно- теоретичної та професійно - практичної підготовки	Площа навчальних приміщень (м2)	Площа на 1-го зо (м2)	Середня наповнюваність
1	38(аудиторій) +3(майстерні)+4(лабораторії)	5286,85	7,96	25

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем, необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: забезпечені, але потребують оновлення

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: перший поверх

б) Площа приміщень, площа на 1 зо, одночасна пропускна спроможність:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м2)	Площа на 1 зо (м2)	Одночасна пропускна спроможність
1	Спортивна зала	Перший поверх	164,52	6,58	25
Площа приміщень при спортивній залі:					
1	Роздягальні(жіноча та чоловіча)	Перший поверх	12,7	0,51	25
2	Кімната для зберігання інвентарю	Перший поверх	4,1	-	-

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: наявні частково

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечені

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: оновлення спортивного інвентарю

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: у будівлі закладу освіти

б) Площа приміщень, площа на 1 зо:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м2)	Кількість місць
1	Актова зала	182,94	0,83	220
2	Кімната зберігання реквізитів	28,91	-	-

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний

Наявні проблеми: актова зала потребує ремонту, оновлення меблів та обладнання

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування:

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м2)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м2)	Місце розташування
1	Викладацька	41,79	1 поверх	8	Кабінет ЗДВР	9,93	1 поверх

2	Кабінет завідувачів відділеннями	27,41	1 поверх	9	Приймальня (кабінети директора та ЗДНР)	61,86	2 поверх
3	Приміщення для технічного персоналу	40,41	1 поверх	10	Методичний кабінет	41,61	2 поверх
4	Кабінет безпеки	42,42	1 поверх	11	Бібліотека	128,39	2 поверх
5	Кабінет ЦЗ	42,42	2 поверх н – в корпусу	12	Кімната студентського самоврядування	17,32	3 поверх
6	Кабінет паспортиста, оператора ЄДЕБО, діловода	19,44	2 поверх навчально – виробничого корпусу	13	Кабінет майстрів виробничого навчання	20,10	2 поверх навчально – виробничого корпусу
7	Приміщення теслярів	16,4	1 поверх навчально – виробничого корпусу	14	Кабінет завідувача майстернями	19,49	1 поверх навчально – виробничого ко

в) Обладнання службових приміщень необхідними меблями: забезпечені, але потребують оновлення

4.12. Медико-санітарні приміщення

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м2)	Місце розташування	Обладнання
1	Медичний пункт	55,1	1 поверх гуртожитку	наявне

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільне, але потребує оновлення

4.13. Побутові приміщення

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 здобувача освіти.

Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 зо при макс. наповн.	Загальна площа
1	Вестибюль	1 поверх	одне	0,09	56,70

2	Коридори, тепловий перехід	1,2,3 поверхи навчального корпусу; 1,2 поверхи н – в корпусу; 1	п'ять коридорів та один тепловий перехід	1,09	656,79
3	Санвузли з умивальниками	1, 2 поверхи корпусів	десять	0,15	92,93
4	Гардероб	-	-	-	-

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: в задовільному стані, два санвузли потребують ремонту;

Наявні проблеми: Деякі санвузли потребують ремонту. Один санвузол потребує капітального ремонту.

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: у приміщенні закладу освіти з окремим входом, цокольне приміщення.

5.2. Загальна площа їдальні: 276,19

Площа виробничих приміщень: 286,8

5.3. Обідній зал розрахований на 80

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 1,72

5.5. Кількість зо на 1 умивальник у їдальні 0,05

5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні

5.8. Наявність овочесховища: наявне

Площа овочесховища: 25,2

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечене

5.10. Умови та режим миття посуду: задовільний, режим постійний

5.11. Режим роботи харчоблоку: з 8 до 15

години

5.12. Організація харчування здійснюється: приватним підприємцем

5.13. Режим харчування: на перервах

5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: ЗДВР

5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: в орендованих приміщеннях задовільний. Інші приміщення потребують капітального ремонту та оновлення обладнання.

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: схід - південь

6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: 70%

- 6.3. Джерела штучного електричного освітлення:** денне світло
- 6.4. Питома електропотужність (Вт/м²):** 0,03
- 6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення:** задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:** наявна
- 7.2. Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна
- 7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний
- 7.4. Медобслуговування з о здійснюється:** медичною сестрою закладу освіти
- 7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування зо:** задовільні

VIII. Споживання ресурсів

- 8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал):** наявні, 0512 тисяч
- 8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³):** наявні, 2,8 тисяч
- 8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год):** наявні, 118,3 тисяч
- 8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³):** наявні, 3,3 тисячі
- 8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³):** гарячу воду забезпечують водонагрівачі

У 2024 році адміністрація звертається до департаменту освіти і науки з клопотанням про виділення коштів на обладнання протипожежними засобами, проведення ремонтних робіт в їдальні закладу освіти, проведення ремонтних робіт у санвузлах закладу освіти